

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	923702 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	07/09/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor	14048	WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	YAHIR PADILLA

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	CM018 AM0188
Manufacturer / Fabricante	Mack Trucks
Model Desc. / Desc. Modelo	CM018 GU813E Mack GU813E
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CM018 CM018 GU813E Mack
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Mantenimiento

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Mantenimiento

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
	Eliverto Medina	EM		
	Edward Bineda	EB		
35814	Ismael Wuey	IN		

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Complete values / Completa estos valores:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	4-9-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	4:00 pm
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	6-9-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	11:00 am

Failure / Falla	Reparaciones
Analysis / Análisis	//
Solution / Solución	//

Comments / Comentarios

CM018
Horas 14048
Cambio de filtro de aceite motor
Cambio de filtro aire motor
Cambio de filtro separador de agua
Cambio de aceite motor
Revision luces de luces
Problema luces frenos .
Ajuste de frenos
Engrase general
Colocacion de tapon respiradero tanque combustible lado derecho
Colocacion respiradero capo lado izq
Tec. Eliverto medina
tec. Ismael Núñez
Tec. Edward Pineda
4/9/22
6/9/22

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



Page / Página 2 of / de 3